

Пункт 11(б) 13 о техническом состоянии сетей участок Стеклозавода

Точка ТП	Наименование питающих линий	Марка кабеля	Количество в м	Состояние
ТП-35\6	Ф.10-ТП-1	АСБ 3 x185	120	удовлетворительное
ТП-35\6	Ф.17-ТП-1	АСБ 3 x 185	120	удовлетворительное
ТП-35\6	Ф 6-ТП-2-ТП1	ААБ3x185	327	удовлетворительное
ТП-35\6	Ф 22-ТП2-2Т	ААБ3x185	331	удовлетворительное
ТП-35\6	Ф24-ТП3-1Т	ААБ3x150	42	удовлетворительное
ТП-35\6	Ф2-ТП3-2Т	ААБ3x150	47	удовлетворительное
ТП-1	Ф2-ТП-4	ААБ3x120	436	удовлетворительное
ТП-35\6	Ф3	АПвПУ3x240	4900	хорошее
ТП-35\6	Ф25	АПвПУ3x240	4900	хорошее
ТП-35\6	Ф21-ТП-5	ААБ3x120	543	удовлетворительное
			11766м	
Участок УК»Пионер»				
РП-ТП-0	Ф10	ААБ-3x.95	154	удовлетворительное
РП-ТП-2	Ф3	ААБ-3x120	527	хорошее
РП- ТП-3	Ф4,Ф13	2ААБ-3x95	582	хорошее
РП-ТП6	Ф2	ААБ-3x95	548	хорошее
ТП2-ТП5		ААБ-3x95	223	хорошее
ТП2-ТП6		ААБ-3x95	382	хорошее
			2416м	
Участок ПОШ				
ТП35\6-ТП 879-ТП-880 Левобережная		ААБ-3x120	1135	удовлетворительное
			15317 м	

Главный энергетик

В.Ю.Соловьев